

CAN/LIN Monitor Tool

CAN LINK

取扱説明書

(PCコントロールソフト編)

2009年06月23日 初版発行




目次

1. CANモニタとして使用する場合	3
1-1 CANバスモニタに設定	3
1-2 CANバススピードの選択	3
1-3 モニタウインドウの表示	4
1-4 モニタリングを開始する	5
1-5 モニタリングを終了する	6
1-5 ID別に表示させる	7
1-6 表示を一時停止させる	8
1-7 特定のIDのみを表示させる	9
1-8 [Monitor Window]に表示されたデータをクリップボードにコピーする	10
1-9 [Monitor Window]に表示されたデータをファイルに保存する	11
1-10 [Monitor Window]に表示されたデータをクリアする	12
1-11 CANバスにデータを単発送信する	13
1-12 CANバスにデータを連続送信する	15
1-13 CANの詳細な設定	16
1-14 CANの特定のデータをグラフ表示する	17
1-15 エラーについて	24

2. LINモニタとして使用する場合	25
2-1 LINバスモニタに設定	25
2-2 LINバススピードの選択	25
2-3 モニタウインドウの表示	26
2-4 モニタリングを開始する	27
2-5 モニタリングを終了する	28
2-6 ID別に表示させる	29
2-7 表示を一時停止させる	30
2-8 [Monitor Window]に表示されたデータをクリップボードにコピーする	31
2-9 [Monitor Window]に表示されたデータをファイルに保存する	32
2-10 [Monitor Window]に表示されたデータをクリアする	33
2-11 スレーブとしてLINバスにデータを送信する	34
2-12 マスタとしてLINバスにデータを送信する	35
2-13 マスタとしてLINバスにヘッダのみを送信する	36
2-14 LINの詳細な設定	37
2-15 エラーについて	38


1. CANバスモニタとして使用する場合

1-1 CANバスモニタに設定




[Monitor Function]の中の[CAN Bus Monitor]をクリックします。
これで、CANバスモニタに設定されます。

1-2 CANバススピードの選択




[CAN Bus Speed]の▼をクリックするとプルダウンメニューが表示されますので
モニタを行うCANバススピードを選択してください。
プルダウンメニューの中に選択したい値が表示されていない時はスクロールバーをドラッグして
選択したい値を表示させてクリックしてください。

1-3 モニタウインドウの表示




[Monitor Window(M)]のボタンをクリックし、モニタウインドウを表示させます。

1-4 モニタリングを開始する




[Go On Bus(G)]のボタンをクリックします。




ボタンの横にある赤色の■が緑色の■に変化してオンバス状態であることを表示します。
モニタウインドウにはCANバスのデータが受信した時間順にリアルタイムで表示されます。


1-5 モニタリングを終了する



[Go Off Bus(E)]のボタンをクリックします。




ボタンの横にある緑色の■が赤色の■に変化してオフバス状態であることを表示します。



[Fixed ID Position]のチェックボックスにチェックを入れます。
[Monitor Window]にID別の最新データが表示されます。

1-7 表示を一時停止させる



[Pause(P)]ボタンをクリックすると、データの更新が一時停止します。
表示を再開するには[Continue(N)]ボタンをクリックしてください。


注意

表示を一時停止しても、データの取り込みは継続しています。
データの取り込み自体を休止するには、[Go Off Bus(E)]ボタンをクリックしてください。

1-8 特定のIDのみを表示させる

標準IDにマスクをかける場合
ここにチェックを入れます

拡張IDにマスクをかける場合
ここにチェックを入れます



Mask値とは、受信メッセージIDをフィルタリングする16進数の値です。
Code値とは、受信メッセージIDを識別する16進数の値です。

CAN LINKでは、受信メッセージIDとMask値の論理積の値(A)が、Code値とMask値の論理積の値(B)と一致したとき(A=B)にメッセージを取り込みます。

例) 3A8~3AFまでの標準IDメッセージのみを表示させたい場合
[Use Mask and Code]のチェックボックスにチェックを入れ、
Maskに"7F8"を入力し、Codeに"3A8"を入力します。


Mask値は7F8ですので、B' 111 1111 1000 (2進数表記)
bit値1はCode値の同じ位のビットと比較します。
bit値0はDon't careです。

Code値は3A8ですので、B' 011 1010 1000 (2進数表記)

したがって、データを取り込むIDは下記の8個となります。

B' 011 1010 1000	----	H' 3A8 (16進数表記)
B' 011 1010 1001	----	H' 3A9 (16進数表記)
B' 011 1010 1010	----	H' 3AA (16進数表記)
B' 011 1010 1011	----	H' 3AB (16進数表記)
B' 011 1010 1100	----	H' 3AC (16進数表記)
B' 011 1010 1101	----	H' 3AD (16進数表記)
B' 011 1010 1110	----	H' 3AE (16進数表記)
B' 011 1010 1111	----	H' 3AF (16進数表記)


IDへのマスクは[Standard ID]と[Extended ID]の両方に対応しています。



[Monitor Window]に表示されたデータをクリップボードにコピーする場合は、[Copy to Clip(C)]をクリックしてください。

注意

[Copy to Clip(C)]のボタンはオフバスのときに有効です。




[Monitor Window]に表示されたデータをテキストファイルで保存する場合は、[Save to File(A)]をクリックしてください。

注意

[Save to File(A)]のボタンはオフバスのときに有効です。

1-11 [Monitor Window]に表示されたデータをクリアする




[Monitor Window]に表示されたデータをクリアする場合は、
[Clear (E)]をクリックしてください。


注意

[Clear (E)]を実行すると、同時にタイムスタンプも0.0000にリセットされます。

1-12 CANバスにデータを単発送信する




[Send Window(S)]をクリックします。



初回のみ注意を喚起するウィンドウが表示されますので、[Yes]をクリックします。

注意

[Send Window(S)]ボタンが無効の場合、詳細な設定で“Use Send Message”が無効になっています。詳しくは「1-11 CANの詳細な設定」(→15ページ)をご参照ください。



[Send Message Window]が表示されますので、[One Message Send]タブ内で、以下の手順で操作します。


- ①標準 I D の場合はチェックを外し、拡張 I D の場合はチェックを入れます。
- ②標準 I D の場合は0~7FFまでの値を、拡張 I D の場合は0~1FFFFFFFまでの値を16進数で入力します。
- ③データ長を0~8の範囲で入力します。
- ④各データを0~FFの範囲で16進数で入力します。
- ⑤[Send(G)]ボタンをクリックすると、メッセージを単発送信します。

注意

[Send(G)]ボタンは、オンバスのときに有効になります。

1-13 CANバスにデータを連続送信する

[Send Message Window]を「1-12」と同じ手順で表示させます。



[Interval Message Send]タブ内で、以下の手順で操作します。

- ①標準IDの場合はチェックを外し、拡張IDの場合はチェックを入れます。
- ②標準IDの場合は0~7FFまでの値を、拡張IDの場合は0~1FFFFFFFまでの値を16進数で入力します。
- ③データ長を0~8の範囲で入力します。
- ④各データを0~FFの範囲で16進数で入力します。
- ⑤送信間隔を10進数で入力します。
- ⑥[Start(S)]ボタンをクリックすると、メッセージを連続送信します。


連続送信を終了するには、[Stop(D)]ボタンをクリックします。

注意

[Start(S)]ボタンと[Stop(D)]ボタンは、オンバスの際に有効になります。


1-14 CANの詳細な設定

CANの詳細な設定をするためには、メニューの[File(E)]から[System Config(S)]をクリックし、[System Config]ウィンドウを表示させます。
この中で[CAN Interface]タブ画面を表示します。



- CAN Bus Speed : CANの通信速度を選択します。
- Sampling Point : CANのサンプリングポイントを選択します。
- Driver Mode : ノーマルモードかサイレントモードを選択します。
サイレントモードの場合、CAN受信時にCAN LINKからACKを返しません。
また、サイレントモードの場合はCAN LINKからのデータ送信ができません。
- Terminator (120Ω) : "Enable"の場合、CANバスのCAN-HとCAN-L間に120Ωの終端抵抗を付加します。
- Use Send Message : ここにチェックを入れると、CAN LINKからのデータ送信が可能になります。
(ただし、サイレントモードの場合を除きます。)


1-15 CANの特定のデータをグラフ表示するには




[Graph Window(G)]をクリックし、[Graph Window]を表示させます。



[Label Window(L)]をクリックし、[Label Window]を表示させます。



[Add(A)]をクリックし、[Label Detail]ウィンドウを表示させます。



Name : ラベルの名前を入力します。

Type : データの型式を指定します。

bit	1ビット型
signed char	符号付き8ビット型
unsigned char	符号なし8ビット型
signed short	符号付き16ビット型
unsigned short	符号なし16ビット型
signed long	符号付き32ビット型
unsigned long	符号なし32ビット型
float	単精度浮動小数点型 (32ビット)
double	倍精度浮動小数点型 (64ビット)
signed __int64	符号付き64ビット型
unsigned __int64	符号なし64ビット型

Use Extended (29bit) Identifier : チェックを入れると拡張IDを指定します。

CAN ID : データが格納されているCANのIDを指定します。

Big/Little Endian : データ配列が上位→下位か下位→上位かを選択します。

Big Endian	上位→下位
Little Endian	下位→上位

Start : データが始まるビットを指定します。

Width : データ範囲のビット長を指定します。

LSB/MSB First : ビット配列がLSB→MSBかMSB→LSBかを選択します。

Mask (hex) : StartとWidthの設定により自動的に決まります。

LSB : 1ビットの重み(変化量)を入力します。


Offset : オフセット値(CANデータが0のときの値)を入力します。

Min Value : そのラベルの最小値を入力します。

Max Value : そのラベルの最大値を入力します。

Unit : そのラベルの単位を入力します。

[OK] ボタンをクリックすると、[Label Window]に設定したラベルが追加されます。





続けて設定するには[Add(A)]をクリックし、[Label Detail]ウィンドウを表示させます。

すべてのラベル入力が完了したら、[Renew(R)]をクリックします。


注意

[Renew(R)]ボタンは設定を反映させるために必要ですので、必ずクリックしてください。





グラフの設定をするには、[Graph Config(C)]ボタンをクリックし、[Graph Config]ウィンドウを表示させます。




- Graph Y Scale : グラフ縦軸の最小値と最大値を入力します。
- Graph Y Pitch : グラフ縦軸の中間線の間隔を入力します。
- Graph X Width : グラフ横軸の最大時間(左から右へスキャンする時間)を入力します。
- Log Sampling Rate : CANデータを取り込むレートを入力します。
- Graph Draw Rate : グラフを再描画するレートを入力します。

[OK]ボタンをクリックすると、設定がグラフに反映されます。



[Start (A)] ボタンをクリックすると、データの取り込みとグラフ描画が開始されます。





[Clear (D)] ボタンをクリックすると、グラフ描画がクリアされ、再度左からグラフ描画します。

グラフ描画を止めるには[Stop (S)] ボタンをクリックしてください。
このとき、[Create DAQ Log File.] にチェックが入っていた場合、値を CSV 形式のデータとして保存することができます。

注意


[Start(A)]ボタンはバスオンしていない場合は無効です。



オンバス中に黄色の“Error Passive”、もしくは赤色の“Off Bus”が表示された場合、CAN通信上でエラーが発生しています。一旦モニタリングを終了し、配線や通信速度をご確認の上、再度モニタリングを開始してください。


2. LINバスモニタとして使用する場合

2-1 LINバスモニタに設定




[Monitor Function]の中の[LIN Bus Monitor]をクリックします。
これで、LINバスモニタに設定されます。

2-2 LINバススピードの選択




[LIN Bus Speed]の▼をクリックするとプルダウンメニューが表示されますので
モニタを行うLINバススピードを選択してください。

2-3 モニタウインドウの表示




[Monitor Window(M)]のボタンをクリックし、モニタウインドウを表示させます。

2-4 モニタリングを開始する




[Go On Bus(G)]のボタンをクリックします。




ボタンの横にある赤色の■が緑色の■に変化してオンバス状態であることを表示します。
モニタウインドウにはLINバスのデータが受信した時間順にリアルタイムで表示されます。


2-5 モニタリングを終了する



[Go Off Bus(F)]のボタンをクリックします。




ボタンの横にある緑色の■が赤色の■に変化してオフバス状態であることを表示します。



[Fixed ID Position]のチェックボックスにチェックを入れます。

[Monitor Window]にID別の最新データが表示されます。

2-7 表示を一時停止させる




[Pause(P)]ボタンをクリックすると、データの更新が一時停止します。
表示を再開するには[Continue(N)]ボタンをクリックしてください。

注意

表示を一時停止しても、データの取り込みは継続しています。
データの取り込み自体を休止するには、[Go Off Bus(F)]ボタンをクリックしてください。


2-8 [Monitor Window]に表示されたデータをクリップボードにコピーする



[Monitor Window]に表示されたデータをクリップボードにコピーする場合は、[Copy to Clip(C)]をクリックしてください。

注意

[Copy to Clip(C)]のボタンはオフバスのときに有効です。




[Monitor Window]に表示されたデータをテキストファイルで保存する場合は、[Save to File(A)]をクリックしてください。

注意

[Save to File(A)]のボタンはオフバスのときに有効です。

2-10 [Monitor Window]に表示されたデータをクリアする




[Monitor Window]に表示されたデータをクリアする場合は、
[Clear(E)]をクリックしてください。


注意

[Clear(E)]を実行すると、同時にタイムスタンプも0.0000にリセットされます。

2-11 スレーブとしてLINバスにデータを送信する



オフバスの状態で、[Use Send Message]にチェックを入れます。
ここで、[Master-Node]のチェックは外しておきます。




オンバスにした後で、


- ①メッセージIDを0~3Dの範囲で16進数で入力します。
- ②メッセージIDにより、自動的にデータ長が決まるので、ここではDLC欄は入力しません。
メッセージIDに呼応するデータ長は以下の通りです。
ID:00~1F --- 2バイト
ID:20~2F --- 4バイト
ID:30~3D --- 8バイト
- ③データを16進数で入力します。
- ④[Start(S)]ボタンをクリックすると、スレーブ送信に設定され、マスタから送信されるIDが一致した場合のみデータを送信します。

スレーブ送信設定を解除するには[Stop(D)]ボタンをクリックします。

2-12 マスタとしてLINバスにデータを送信する




オフバスの状態で、[Use Send Message]にチェックを入れます。
また、[Master-Node]にチェックを入れます。




オンバスにした後で、

- ①メッセージIDを0～3Dの範囲で16進数で入力します。
- ②メッセージIDにより、自動的にデータ長が決まるので、ここではDLC欄は入力しません。
メッセージIDに呼応するデータ長は以下の通りです。
ID:00～1F --- 2バイト
ID:20～2F --- 4バイト
ID:30～3D --- 8バイト
- ③データを16進数で入力します。
- ④[Send(S)]ボタンをクリックすると、マスタとして直ちにデータが送信されます。

2-13 マスタとしてLINバスにヘッダのみを送信する



オフバスの状態で、[Use Send Message]にチェックを入れます。
また、[Master-Node]にチェックを入れます。




オンバスにした後で、

- ①メッセージIDを0～3Dの範囲で16進数で入力します。
- ②メッセージIDにより、自動的にデータ長が決まりますが、ここでDLC欄に“0”を入力します。
- ③データはここでは入力しません。
- ④[Send(S)]ボタンをクリックすると、マスタとして直ちにヘッダが送信されます。

LINの詳細な設定をするためには、メニューの[File(F)]から[System Config(S)]をクリックし、[System Config]ウィンドウを表示させます。

この中で[LIN Interface]タブ画面を表示します。




LIN Bus Speed : LINの通信速度を選択します。

Operation Node : スレーブノードかマスターノードを選択します。
マスターノードの場合、内部でLINバスを1K Ω でプルアップします。

Use Send Message : ここにチェックを入れると、CAN LINKからのデータ送信が可能になります。

2-15 エラーについて



モニタ中、[FLG]欄に文字がある場合、LIN受信時にエラーが発生しています。

フラグ	エラー内容
pe	IDのパリティエラー
te	ヘッダ送信後、データ受信までのタイムアウトエラー（1秒）
se	データのチェックサムエラー

これらのエラーが発生しても、モニタリングは継続します。



オンバス中に黄色の“Bus Speed Error”、が表示された場合、LIN通信上で通信速度エラーが発生しています。
一旦モニタリングを終了し、配線や通信速度をご確認の上、再度モニタリングを開始してください。